

Eksjö OVK och
Energikontroll

Besiktning utlåtande funktions- kontroll av ventilationssystem

Besiktningdatum
2021-11-02

575 37 Eksjö
Telefon: 070-320 25 22
Mail:
Org nr:

Godkänd
 Ej godkänd

Fastighetsbeteckning

Byttan 1

Populärnamn

Brf Lyckeberg

Verksamhet

10 lgh

Adress

Gyesjöгатan 2-20

Ventilationstyp (S,F,FT,FTX)

FTX

Systembeteckning

La 1-10

Byggår

1988

Ombyggnadsår

Tidigare besiktning

2017-03-14

Nästa besiktning

2023-03-14

Fastighetsägare

Brf Lyckeberg

Adress

Gyesjöгатan 10 57596 Eksjö

Telefon

073 074 71 11

1=Påpekande 2=Bör åtgärdas 3=Skall åtgärdas
Anmärkning

Bedöm-
ning

Byt filter 2ggr/år

Rengör filter i skåppaggregat 4 ggr/år

Rengör frånluftsdon i kök och badrum 1ggr/år

Rengör värmeåtervinning i vent.aggregat tvätt 1 ggr/år



Dagens väderlek

+8 grC molnigt lugnt

Mätinstrument

Swema 3000 + stos

Kalibrerat datum

2021-02-06

Allmänt omdöme, kommentarer

Besiktningssman

Gunnar Alm

Behörighetsnummer

1053-CFF-1272

Besiktningssmannens underskrift

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gunnar Alm', written over a light-colored background.

Eksjö OVK och
Energikontroll

Besiktningens utlåtande funktions- kontroll av ventilationssystem

Besiktningens datum
2021-11-02

575 37 Eksjö
Telefon: 070-320 25 22
Mail:
Org nr:

Godkänd
 Ej godkänd

Fastighetsbeteckning

Karet 1

Populärnamn

Brf Lyckeberg

Verksamhet

9 lgh

Adress

Gyesjöгатan 5-21

Ventilationstyp (S,F,FT,FTX)

FTX

Systembeteckning

La 1-9

Byggår

1988

Ombyggnadsår

Tidigare besiktning

2017-03-14

Nästa besiktning

2023-03-14

Fastighetsägare

Brf Lyckeberg

Adress

Gyesjöгатan 10 57596 Eksjö

Telefon

073 074 71 11

1=Påpekande 2=Bör åtgärdas 3=Skall åtgärdas
Anmärkning

Bedöm-
ning

Rengör frånluftsdon kök och bad 1 gg/år
Rengör värmeåtervinning i aggregat tvättstuga 1
gg/år-spola.
Byt filter i aggregat tvättstuga 2 gg/år
Dammsug filter i skåpaggat 4 gg/år.
(samtliga lägenheter rengjorda efter besiktning 2017)



Dagens väderlek

+ 8 grC molnigt lugnt

Mätinstrument

Swema 3000 + stos

Kalibrerat datum

2021-02-06

Allmänt omdöme, kommentarer

Man ska rengöra nämnda åtgärder , för att hålla bra inomhusklimat.
Fånlufts kanal med don blir lätt smutsig av damm. Det ska vara lite undertryck i huset för att få ut bl.a fukt.

Besiktningens man

Gunnar Alm

Behörighetsnummer

1053-CFF-1272

Besiktningens manns underskrift



Eksjö OVK och
Energikontroll

MÄTPROTOKOLL
VENTILATION

575 80 EKSJÖ
Telefon: 0381-363 00
Mail:
Org nr: 556407-0521

Flöde m³/h
 l/s

Fastighet Karet 1
Byggnad
Datum 2021-11-02
Populärnamn Brf Lyckeberg

T/F	Rum	Flöde	Börvärde	Anmärkning
F	Lgh 15 bad	14	15	
F	Lgh 15 kök	9	10	
T	Lgh 15 vardr	15	15	
T	Lgh 15 sov	10	10	
F	Lgh 13 bad	15	15	Pax fläkt? Aggregat avstängt
F	Lgh 13 kök	10	10	
T	Lgh 13 vardr	15	15	
T	Lgh 13 sov	10	10	
F	Lgh 5 bad	15	15	
F	Lgh 5 kök	10	10	
T	Lgh 5 vardr	15	15	
F	Lgh 5 wc	10	10	
F	Lgh 2 bad	10	10	fönster
F	Lgh 2 kök	10	10	
F	Lgh 2 wc	10	10	
T	Lgh 2 vardr	15	15	
F	Lgh 12 bad	10	10	fönster
F	Lgh 12 wc	10	10	
T	Lgh 12 vardr	15	15	
T	Lgh 12 sov	10	10	
F	Lgh 12 kök	10	10	
F	Lgh 16 bad	9	10	fönster
F	Lgh 16 kök	9	10	
F	Lgh 16 wc	9	10	
T	Lgh 16 vardr	15	15	
T	Lgh 16 sov	10	10	fel tilluftsdon

T = Tilluft, F = Frånluft

Instrument

Varmtrådsanemometer SWEMA 3000 + stos